

社長通信 No.136

## バック事故について

今月 7 日に金沢営業所内にて、後退事故が発生しました。  
いつもの定位置に納車する際の事故です。事務所前に、エアコン取付業者がワゴン車を駐車していました。  
この事故では事故防止の大切な要点があります。

### 1.思い込みによる安全確認不足

→車、もの、人がいるはずがない

### 1.慣れからくる確認不足

→いつもの通りにやれば問題ない

### 1.後退の仕方の不徹底

→後方確認、左右の安全確認をしながらの後退

自分自身の運転を今一度見直して下さい！

<車間時間 4 秒、一時停止、後方確認、スピード控え目  
交差点左右確認、車線変更注意>